# Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

- 1. Использовать мебель строго по назначению.
- 2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- 3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
- Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
- 5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

# Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
- 8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
- 9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
- 10. Для открывания закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
- 11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

## Гарантийные обязательства

- 1. Предприятие изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
- 2. Срок службы 10 лет.
- 3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб. нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
- 4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
- Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


#### Примечание

- 1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
- Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

# Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу МС "ЛИОН"

#### Пенал П-1

Габаритные размеры 540 x 2300 x 450 Короб ЛДСП, фасад ЛДСП



#### Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

#### МС «ЛИОН» Пенал П-1

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3 тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31 dial meb@mail.ru www.dialmebel.ru




### Инструкция по сборке

Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вниз.

!!! Срок службы мебели зависит от качества сборки изделия, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !!!



- !!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!! Сборка короба изделия:
- 1. К боковинам (1) прикрутить направляющие шурупами 4х16 (рис.1).
- 2. Боковины (1) соединить со стяжками (4.5), используя шканты и эксцентрики (рис.1).
- 3. Еврошурупами соединить стяжки (5) с задней стенкой (рис.1).
- 4. Установить крыши (2,3) на боковины (1) с помощью еврошурупов (рис.1).
- Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (11,12), соединительной планки и соединителей ХДФ. ХДФ (11,12) к задней стенке (6) прикрутить шурупами 4х16 П/Ш (рис.1).
- 6. Сборка основания изделия: Шурупами 3x16 прикрутить подпятники к планкам (7,8). Соединить планки (7,8) сначала между собой, затем с крышей (3) еврошурупами. Прикрутить опоры к крыше (3) шурупами 4x16 П/Ш. Оптимальное расстояние крепления опоры 50 мм от каждого края крыши (3) до первого отверстия в опоре (рис.1). Установка изделия:
- Установить изделие на постоянное место. Если изделие стоит вплотную с другими секциями, то рекомендуем соединить боковины рядом стоящих секций межсекционными стяжками, предварительно просверлив в них отверстия Ø 5 мм.
- 8. Приложить навес с заглушкой к верхней стяжке (4) ближе к центру. Через отверстие Ø15 мм нанести отметку на ХДФ и просверлить отверстие в месте крепления к стене. Затем прикрутить навес к стяжке (4) шурупами 4х16 П/Ш (рис.3). Так как материалы стен различаются, крепеж для фиксации к стене не прилагается. Для выбора подходящего крепежа обратитесь в местный специализированный магазин.
- 9. В зависимости от расположения створки: правое или левое (в схеме показано правое), навесить створку (14) на короб пенала, используя петли и шурупы 4х16 (рис.1). Отрегулировать петли.
- К створке (14) прикрутить ручку винтом М4х22. Оставшееся техническое отверстие заглушить заглушкой d5 (рис.1). Сборка выдвижных ящиков:
- Соединить детали ящиков (9,10) еврошурупами. Замерить диагонали получившихся ящиков и прибить ХДФ (13) гвоздями 2х20 (рис.2).



измерение диагоналей

- 12. К створкам (15) прикрутить ручки винтами М4х22. Установить створки (15) на собранные ящики с помощью эксцентриков (рис.2).
- 13. Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящика (9) шурупами 4х16 (рис.2).
- 14. Вставить выдвижные ящики в короб комода.

## Используемая фурнитура

1								
Гвоздь 2x20	Эксцентрик 16 мм	Еврошуруп 7x50	Шуруп 3/4x16	Шуруп 4x16 П/Ш	Винт М4x22	Мебельная стяжка	Шкант	Петля
		*C. Panagana						
Направляющ. 400 мм	Навес шкафа с заглушкой	Опора мебельная	Ручка	Соединитель ДВП/ХДФ	Соединительн. планка	Подпятник	Заглушка мебельная	
							66	

