

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой +10°C и относительной влажностью воздуха 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускорение старения защитно-декоративного покрытия, а также деформации мебельных щитов.
2. Следует оберегать мебель от механических повреждений, попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей, кислот. При случайному попадании жидкостей немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Пыль с поверхности изделия удалять сухой фланелевой тканью.
3. Во избежание перекосов, двери изделия постоянно держать закрытыми. Затрудненное запирание или неплотное прилегание вследствие неровностей пола устраниют путем подкладывания мелких прокладок под корпус изделия с правой или левой стороны.

Гарантии изготовителя.

1. Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности изделия и отсутствии механических повреждений.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
3. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, установленных ГОСТом, в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил эксплуатации изделий мебели.
4. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или на предприятие-изготовитель.
5. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.
Для сборки и установки изделия необходимо иметь отвертки с плоским и крестовым шлицем, молоток и при необходимости твердые прокладки. Во избежание повреждений деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочной таре.
Начинать сборку следует с установки крепежной и лицевой фурнитуры по отверстиям, сделанным на деталях. Затем установить все стяжки или, прилагаемую согласно приложению, фурнитуру на вертикальные стенки. После чего следует приступить к сборке каркаса изделия. Закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагоналям, при их равенстве закрепить задние стенки.

При правильной эксплуатации и уходе средний срок службы 5 лет.

Адрес изготовителя: Россия, 440015, г. Пенза, ул. Союз "Победы", дом 12;
тел.: (841-2) 233-044, 233-045.


Упаковщик _____

Дата выпуска «____» 20__ г.

Подпись ОТК

Дата продажи «____» 20__ г.

Подпись




З-1701

Габаритные размеры (ВxШxГ), мм: 800 x 870 x 32

Паспорт изделия

Фурнитура

Эскиз	Наименование материала	Ед. изм.	Расчетное количество
	Дюбель-гвоздь + Саморез 6x40	шт	2
	Навес плоский прямой	шт	2
	Шуруп 4x16	шт	4



Привернуть к щиту 4714 2 плоских навеса с помощью шурупов 4x16. Навесить конструкцию на дюбель-гвозди, вмонтированные в стену.

Внимание покупателя!

1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
 2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
 3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятиях.
 4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения в конструкции.
 5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Место №1 Зеркало

4714	ДСП 16мм	1	800	870	L1L1W1W1	
	Зеркало фацет	1	658	728		
	ОБЪЕМ					
	<i>Место №2 Фурнитура</i>					