

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвигаемых ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвигаемые ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Модульная система "Иннэс-6"

ОБУВНИЦА С ВЕШАЛКОЙ 2

Габаритные размеры 600 x 2100 x 390
Короб ЛДСП, фасад МДФ-Рамка



Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

«Иннэс-6» Обувница с вешалкой 2


Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
3. Прибить подпятники к боковинам (1) гвоздями 2x20 (рис.1).
4. Соединить еврошурупами стяжку (2) с боковинами (1), крышкой (3) и цоколем (4) (рис.1.)
5. Перевернуть собранное изделие лицевой частью вниз, измерить диагонали секции (они должны быть равны +/- 2 мм) и прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку, состоящую из ДВП (5) (рис.1).
6. Прикрутить петли к створке (8) и стяжке (2) шурупами 4x16. Монтировать барный кронштейн по месту (рис.1).
7. Прикрутить ручки шурупами 4x32 П/Ш к створкам (8) (рис.1).
8. Необходимо досверлить отверстия диаметром 8 мм в крышке (3), и соединить еврошурупами задние стенки (7) с крышкой обувницы (3) (рис.1).
9. Еврошурупами скрепить крышку (1) и боковины (2), затем монтировать штангу металлическую винтами 4x20 (рис.1).
10. По месту прикрутить крючки к задней стенке (7) шурупами 4x16 (рис.1).
11. **Монтировать собранное изделие к стене используя прямой навес и дюбель-винт!!!**
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.



измерение диагоналей





Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка


Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	Эксцентрик 16 мм	Еврошуруп 7x50	Шуруп 3x25	Шуруп 4x16	Шуруп 4x16 П/Ш	Шуруп 4x32 П/Ш	Винт М4x20
Дюбель-винт	Мебельная стяжка	Петля	Барный кронштейн	Навес прямой	Штанга	Крючек мебельный	Ручка
Соединительная планка	Подпятник	Заглушка мебельная					

Рис.1



Досверлить в крышке обувницы отверстия диаметром 8 мм



№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	511 x 370
2	Стяжка	1	568 x 370
3	Крышка	1	600 x 370
4	Цоколь	1	568 x 80
5	ХДФ	1	443 x 597
6	Полка	1	600 x 240
7	Задняя стенка	2	1573 x 240
8	Створка	1	443 x 597

Ручки крепить шурупами 4x30