

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой +10°C и относительной влажностью воздуха 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускорение старения защитно-декоративного покрытия, а также деформации мебельных щитов.
2. Следует оберегать мебель от механических повреждений, попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей, кислот. При случайном попадании жидкостей немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Пыль с поверхности изделия удалять сухой фланелевой тканью.
3. Во избежание перекосов, двери изделия постоянно держать закрытыми. Затрудненное записание или неплотное прилегание вследствие неровностей пола устраняют путем подкладывания мелких прокладок под корпус изделия с правой или левой стороны.

### Гарантии изготовителя.

1. Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности изделия и отсутствии механических повреждений.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
3. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил эксплуатации изделий мебели.
4. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или на предприятие-изготовитель.
5. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры. Для сборки и установки изделия необходимо иметь отвертку с плоским и крестовым шлицем, молоток и при необходимости твердые прокладки. Во избежание повреждений деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочной таре. Начинать сборку следует с установки крепежной и лицевой фурнитуры по отверстиям, сделанным на деталях. Затем установить все стяжки или, прилагаемую согласно приложению, фурнитуру на вертикальные стенки. После чего следует приступить к сборке каркаса изделия. Закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагоналям, при их равенстве закрепить задние стенки.

**При правильной эксплуатации и уходе средний срок службы 5 лет.**

Адрес изготовителя: Россия, 440015, г. Пенза, ул. Совхоз "Победы", дом 12;

тел.: (841-2) 223-225, 223-226.


Упаковщик \_\_\_\_\_

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_



## Лотос ШК-832

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 2150 x 1112 x 588

ИП Гордеева Т.И.

Лотос ШК-832

Шкаф

Адрес производства: 440015, Россия, г. Пенза, ул. Совхоз "Победы", дом 12, (841-2) 223-225, 223-226

Юридический адрес: 440015, Россия, г. Пенза, ул. Северная, 26-15

Срок службы: 5 лет

Срок гарантии: 12 мес.

Упаковщик: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: 10/19/2023

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Соответствует требованиям

ЕАЭС N RU Д-РУ.АЖ22.В.08916/18


ГОСТ 16371-2014

Подпись: \_\_\_\_\_



Паспорт изделия

Шаг 1.



**ВНИМАНИЕ!** На первом этапе сборки конструкции осуществлять расположив детали на полу. Место должно быть ровным, чистым, достаточно просторным, чтобы не стеснять движений. Сборку лучше проводить вдвоём.

**ШАГ 1.** Подготовить крышки 1361 к сборке: к нижней крышке шкафа с обратной стороны шурупами 4x16 привернуть опоры L-20 (6 шт); установить шток эксцентрика (по 4 шт в деталь) в глухие отверстия  $\varnothing 5$ мм и шкант (по 4 шт в деталь) в глухие отверстия  $\varnothing 8$ мм. Далее в бока 1014 в верхние и нижние отверстия  $\varnothing 5$ мм установить дюбель-полкодержатель (по 4 шт в бок) для крепления полок 5029. Затем, соединив крышки 1361 с боками 1014, установить эксцентрик Minifix (8 шт) и закрепить шток эксцентрика.

2

**Внимание покупателя!**


1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения в конструкции.
5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

<b>Место 1014</b>				
1014	Бок	2	2098	568
<b>Место 1361</b>				
1361	Крышка	2	1112	568
<b>Место 5029</b>				
5029	Вязка	2	1080	568
	Штанга овальная	1	1073	
<b>Место 5030</b>				
5030	ЛДВП	4	1108	530
	Брус соединительный	3	1108	
<b>Место 1948</b>				
1948	Створка_волна	1	2126	552
<b>Место 1948</b>				
1948	Створка_волна	1	2126	552
<b>Фурнитура</b>				

7

Фурнитура			
Эскиз	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во
	Гвоздь 2x20	шт	64
	Шкант 8x30	шт	8
	Шток эксцентрика 45 мм	шт	8
	Эксцентрик Minifix	шт	8
	Заглушка под эксцентрик	шт	8
	Заглушка Ф8	шт	4
	Заглушка Ф5	шт	16
	Стяжка-полкодержатель+дюбель 12,5 мм	шт	8
	Амортизатор силиконовый (для смягчения удара при закрытии створок)	шт	4
	Шуруп 4x30(для крепления ручки St)	шт	4
	Стяжка межсекционная 5x32 (для стяжки модулей)	шт	2
	Штангодержатель овальный	шт	2
	Шуруп 4x16	шт	60
	Ручка-скоба Валмакс S-167 096 St светлый	шт	2
	Петля для накладной двери	шт	8
	Опора регулируемая L-20	шт	6

## Шаг 2.



ШАГ 2. В полки 5029 установить стяжку-полкодержатель (по 4 шт), вставить полки в шкаф и закрепить дюбели, затянув стяжки.

