

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных Вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.

Для сборки и установки изделия, необходимо иметь отвертки с плоским и крестовым шлицем, молоток и, при необходимости, твердые прокладки.

Во избежании повреждений деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочной таре.

Начинать сборку следует с установки крепежной и лицевой фурнитуры по отверстиям, сделанным на деталях.

Затем установить все стяжки или прилагаемую, согласно приложению, фурнитуру на вертикальные стенки. После чего следует приступить к сборке каркаса изделия. Закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагонали, при их равенстве закрепить задние стенки.

Вниманию покупателя!

- Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию;
- Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия;
- Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии;
- Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения в конструкции;
- По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода:

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с относительной влажностью воздуха 65+15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускорение старения защитно-декоративного покрытия, а также деформации мебельных щитов.
2. Следует оберегать мебель от механических повреждений, попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей, кислот. При случайном попадании жидкостей немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. Пыль с поверхности изделия удалять сухой фланелевой тканью.
3. Во избежании перекосов, двери изделия постоянно держать закрытыми. Затрудненное заправление или не прилегание в следствии неровностей пола устраняют путем подкладывания мелких прокладок под корпус изделия с правой или левой стороны.

Гарантии изготовителя.


1. Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности изделия и отсутствии механических повреждений.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
3. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, в течении 24 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил эксплуатации изделий мебели.
4. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов следует обратиться в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или на предприятие изготовитель.
5. По дефектам, появившемся из-за не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за

При правильной эксплуатации и уходе средний срок службы 5 лет

Адрес изготовителя: Россия, 440015, г. Пенза, ул. Совхоз Победы, дом 12;

тел.: (841-2) 233-044, 233-045;

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Луна КР-1204

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 1005 x 1940 x 2068


Упаковщик _____

Подпись ОТК

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Подпись


4558



Шаг 3. Стянуть бока и щит по углам кронштейной стяжкой СК-01 саморезами с прессшайбой 4x16.

Шаг 4. Положить ортопедическую решетку на кронштейнные стяжки и соединить болтом с опорой М-240. При необходимости отрегулировать опору по высоте.

4355 П



Шаг 2. Соединить щит 4558 с боками 4355П и 4355Пр с помощью 4-х шкантов и 6 евровинтов.

4355 Пр



Шаг 1. Подготовить бок 4555: установить 4 шканта и 4 штюка эксцентрика в отверстия. Соединить бок 4555 с боками 4355П и 4355Пр с помощью шканта и эксцентриковой стяжки.

4555

Фурнитура

Эскиз	Наименование	Ед.из	Кольво
	Евровинт 6x50	шт.	6
	Евроключ	шт	1
	Заглушка под евровинт	шт.	6
	Кронштейн стяжки кроватной СК-1	шт.	4
	Опора М-240 (регулируемая)(серая)+ Болт для крепления ног к стяжке кроватной СК-01	шт.	5
	Саморез прессшайба 4x16 для крепления стяжки кроватной СК-01 к бокам кровати	шт.	24
	Опора пятка	шт.	9
	Гвоздь	шт.	36
	Шкант	шт.	8
	Эксцентриковая стяжка+шток	компл.	4
	Заглушка под эксцентрик	шт.	4
	Заглушка самоклеющаяся	шт.	14
	Заглушка F8	шт.	4

Место №1 Щит 4558

4572	Щит	1	1876	900
4558	Подушка	1	1864	460
4571	Профиль МДФ 81	1	1876	50
4568Л	Бок	1	1005	110
4568Пр	Бок	1	1005	110
Место №2 Бока 4555				
4355Л	Бок 32мм	1	2012	350
4355Пр	Бок 32мм	1	2012	350
4555	Бок 32мм	1	1878	350
Место №3 Ан.решетка КР 1,8x2,0				
	Ортопедическая решетка КР	1	2000	1800

Фурнитура в цех

	Эксцентриковая стяжка+шток	компл	10
	Заглушка под эксцентрик	шт	10
	Стяжка межсекционная 5x16	шт	6
	Саморез 4x32	шт	7
	Шкант 8x30	шт	8