

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвигаемых ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвигаемые ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или некачественной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу МС "КЛЕО"

ПЕНАЛ П-1

Габаритные размеры 450 x 2220 x 420
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП



Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

МС «КЛЕО» Пенал П-1

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014.
Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.

Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
тел.: 8 (8412) 69-86-30, 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru



Инструкция по сборке



Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вниз.

!!! Срок службы мебели зависит от качества сборки изделия, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !!!

!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!


Сборка короба изделия:

1. Шурупами 3x16 прикрутить подпятники к боковинам (1,2) (рис.1).
2. К боковинам (1,2) прикрутить направляющие шурупами 4x16 (рис.1).
3. Соединить боковину (1), поперечину (3) и стяжки (6,7,8) с помощью шкантов и эксцентриков.
4. Стяжку (9) крепить к боковине (2) и поперечине (3) эксцентриками, а стяжки (6,7) к боковине (2), используя шканты и эксцентрики (рис.1).
5. Еврошурупами соединить собранную часть изделия с крышами (4,5) и стяжкой (6) (рис.1).
6. Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (13,14), соединительной планки и соединителей ДВП/ХДФ (рис.1).
7. Перевернуть изделие лицевой частью вверх и установить цоколь (16) на стяжку (7) с помощью шкантов и эксцентриков, затем зафиксировать с боковинами (1,2), прикрутив уголки 20x20 шурупами 4x16 (рис.1).

Установка изделия:

8. Установить изделие на постоянное место. Если изделие стоит вплотную с другими секциями, то рекомендуем соединить боковины рядом стоящих секций межсекционными стяжками, предварительно просверлив в них отверстия Ø 5 мм.
9. Зафиксировать изделие к стене: приложить навес к поперечине (3) не ближе 3 мм от крыши (4). Через отверстие Ø15 мм нанести отметки на ХДФ (13) и просверлить отверстие в месте крепления к стене. Затем прикрутить навес к поперечине (3) шурупами 4x16 П/Ш (рис.3). **Так как материалы стен различаются, крепеж для фиксации к стене не прилагается. Для выбора подходящего крепежа обратитесь в местный специализированный магазин.**
10. Вставить в боковину (2) и поперечину (3) полкодержатели с фиксатором и установить на них полки (10) (рис.1).
11. **Только после окончательной сборки изделия** навесить створку (17) на короб пенала, используя петли и шурупы 4x16 (рис.1). Отрегулировать петли.
12. К створке (17) прикрутить ручку шурупами 4x30 (рис.1).

Рис.3



Сборка выдвижного ящика:

13. Соединить детали ящика (11,12) еврошурупами. Замерить диагонали получившихся ящиков и прибить ХДФ (15) гвоздями 2x20 (рис.2).
14. К створкам (18) прикрутить ручки шурупами 4x30. Установить створки (18) на собранные ящики с помощью эксцентриков (рис.2).
15. Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящика (11) шурупами 4x16 (рис.2).
16. Вставить выдвижные ящики в короб пенала.

Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	Эксцентрик 16 мм	Еврошуруп 7x50	Шуруп 4x16 П/Ш	Шуруп 3/4x16	Шуруп 4x30	Мебельная стяжка	Шкант	Полкодержат. с фиксатором
Петля	Направляющ. 350 мм	Навес шкафа с заглушкой	Уголок 20x20	Соединитель ДВП/ХДФ	Соединит. планка	Подпятник	Заглушка мебельная	Ручка




Рис.1

№	Название	Кол.	Размер, мм
1	Боковина левая	1	2200 x 400
2	Боковина правая	1	2120 x 400
3	Поперечина	1	1692 x 400
4	Крыша	1	300 x 400
5	Крыша	1	150 x 400
6	Стяжка	1	418 x 400
7	Стяжка нижняя	1	418 x 400
8	Стяжка	3	268 x 400
9	Стяжка	1	134 x 400
10	Полка	2	134 x 400
11	Деталь ящика	4	350 x 180
12	Деталь ящика	4	361 x 180
13	ХДФ	1	2170 x 290
14	ХДФ	1	2090 x 156
15	ХДФ	2	348 x 390
16	Цоколь	1	450 x 60
17	Створка	1	1704 x 297
18	Створка ящика	2	221 x 447

Рис.2

