
Кровать 160 с ПМ и МС


(с Подъёмным Механизмом и Мягкой Спинкой).




Деталировка:

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Задняя спинка	1	1638	1058
2	Боковина левая	1	2044	300
3	Боковина правая	1	2044	300
4	Передняя спинка	1	1638	300
5	Перегородка средняя	1	1606	258
6	Планка на боковину	2	2033	195
7	Передняя спинка 2	1	1672	197
8	Горизонт в ноги	1	1606	110
9	центральная 2	1	1014	242
10	центральная 1	1	1014	170
11	Планка верхняя	1	1674	91
12	Планка правая	1	1058	87
13	Планка левая	1	1058	87
17	Ножка внутренняя	2	239	109
18	Мягкая спинка	1	570	1632
21	ДВП дно кровати	4	795	1014










Фурнитура:


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
22	mmmmt (4)	Шуруп 3,5х30	30
23		Футорка металлическая D10, M6 X 12x10 Установлена на мягкой спинке	
25		Винт М8х30	10
26		Футорка пластиковая D8, M6 X 13	8
27		Ортопедическое основание 160x200 с подъёмным механизмом (комплект)	1
28		Ключ шестигранный	1
29		Винт М6х35 крепить "Мягкую спинку"	6
30		Стяжка Эксцентриковая (шток + эксцентрик)	32
31		Ножка самоклейка	20
32	dagaaaaacc.(o)	Евровинт 50мм	12
33		Шкант 8x50	4
34		Шкант 8x30	30
37	6	Шайба М8	10
38		Винт М6х25	8
39		Гайка М8	10
42		Заглушка самоклейка	32





4. Шаг.5



















Шаг.12





Необходимо для правильной работы подъёмного механизма кровати подобрать матрас по весу!





Ортопедическое основание.

Схема сборки:









Фурнитура на ортопедическое основание:

(возможны отличия комплектации у разных производителей основания)

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
1		Подъемный механизм комплект.	1
2		Матрасодержатель. Возможна замена на аналогичный!	2
3		Фиксатор ламели Средний.	11
4		Фиксатор ламели крайний.	22
5	••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Винт М8х50.	2
6		Барашек М6 (к матрасодержателю). только для данного матрасодержателя	4
7		Винт М6х40 мебельный.	4
8		Винт М6х25.	4
9		Гайка М6 под шестигранник. Возможна запресовка в каркасс.	4
10		Заглушка на гайку Мб.	4
11		Гайка Мб.	4
12		Ламель (фанера гнутая).	22